

## 17-3040/01 Hydraulikölschaden Südlohn

Ausführungszeitraum:

### Schadenergebnis


August – Oktober 2017

Austritt von Hydrauliköl an einem Müllfahrzeug eines kommunalen Entsorgungsbetriebes. Großflächige Verunreinigung der oberflächenversiegelten Hoffläche mit Hydrauliköl.



### Durchgeführte Arbeiten und fachgutachterlicher Koordinierung und Begleitung:

Nach erfolgter Reinigung der Pflasteroberfläche waren Untersuchungen des Untergrundes (Unterbau, Tragschicht) erforderlich. Aufgrund deutliche KW-Verunreinigungen der oberflächennahen Bodenschichten wurden die Arbeiten zur Sanierung und Schadenbeseitigung in Abstimmungen mit dem Versicherer und dem Geschädigten ausgeschrieben.



Begleitung und Steuerung der Erd- und Sanierungsarbeiten, Separation KW-/ ölverunreinigter Pflastersteine und Böden/Tragschichtmaterialien in bereitgestellte Containermulden mit zeitnaher Entsorgung bei einem Entsorgungsfachbetrieb. Dokumentation der Sanierungsarbeiten für Versicherung und Geschädigten.

