


## Umstrukturierung ehem. Pfarrhaus Greven-Reckenfeld, Betreutes Wohnen

Baugrunduntersuchung und –begutachtung im Rahmen der Umstrukturierung des Geländes ehem. Pfarrhaus in Greven-Reckenfeld am Kirchweg, Ecke Grüner Grund. Realisierung einer Wohnanlage für betreutes Wohnen mit Erhalt und Sanierung des alten Pfarrhausgebäudes und Verbindung mit dem tlws. unterkellerten Neubau eines umschließenden Gebäudes.

Ausführungszeitraum: 02/2012 – 07/2012

### Untersuchungsgelände:



Im Zentrum des Grevener Ortsteils Reckenfeld, Gelände des ehem. Pfarrhauses mit angrenzende, Garten- und Waldgrundstück.



### Untersuchungsumfang:

Ausführung von Kleinrammbohrungen und schweren Rammsonden Im Zuge der Baugrundbegutachtung. Ausarbeitung des geotechnischen

Gutachtens, Beschreibung der Baugrund- und Grundwasserverhältnisse, Setzungsberechnung, Gründungsempfehlung, etc. Abstimmungen mit Bauherren und Architekt.



### Weitere Tätigkeiten:

Baustellentermine des Baugrundsachverständigen (*Begleitung Ausschachtung, Abnahme des Gründungsplanums*), Beratung der Bauherrenschaft.

Im Rahmen der Untersuchungen wurden auch Baugrunduntersuchungen für zwei in unmittelbarer Nähe geplante, mehrgeschossige Wohnhäuser vorgenommen und separate geotechnische Gutachten ausgearbeitet.

